


Sl./Fig. 26



Sl./Fig. 28

| Tip/Type | I_{FAV} | U_{RRM} | I_{FSM} | U_F | θ_1 | Sl./Fig. |
|--|-----------|----------------------|-----------|-------|------------|----------|
| | (A) | (V) | (A) | (V) | (°C) | |
| BYS 05-20 BYS 05-30 BYS 05-40 | 5 | 20 30 40 | 400 | 0,37 | 185 | 28 |
| BYS 08-20 BYS 08-30 BYS 08-45 BYS 08-50 | 8 | 20 30 45 50 | 400 | 0,47 | 150 | |
| BYS 16-20 BYS 16-30 BYS 16-40 | 15 | 20 30 40 | 500 | 0,47 | 125 | |
| BYS 25-20 BYS 25-30 BYS 25-40 | 25 | 20 30 40 | 600 | 0,45 | 125 | 25 |
| BYS 35-20 BYS 35-30 BYS 35-45 BYS 35-50 | 35 | 20 30 45 50 | 600 | 0,60 | 150 | |
| BYS 40-20 BYS 40-30 BYS 40-40 | 40 | 20 30 40 | 800 | 0,55 | 125 | |
| BYS 60-20 BYS 60-30 BYS 60-45 BYS 60-50 | 60 | 20 30 45 50 | 800 | 0,68 | 150 | 26 |
| BYS 75-20 BYS 75-30 BYS 75-45 BYS 75-50 | 75 | 20 30 45 50 | 1 000 | 0,64 | 150 | |